

1. Вентиляторы индустриальные радиальные серия ВИР800

Назначение

Вентиляторы используются для перемещения чистого или слегка загрязненного воздуха на жилых, общественных и производственных объектах.

Могут применяться как в технологических системах, так и в системах вентиляции и кондиционирования.

Вентиляторы изготавливают следующих типоразмеров: 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16

Выпускают вентиляторы следующих исполнений:

- общепромышленные (H)
- теплостойкие (Ж)
- коррозионностойкие (К1)
- коррозионно-теплостойкие (К1Ж)
- взрывозащищенные (B)
- взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)
- сейсмостойкие (C)



Диапазон расходов: 700...240000 м³/час Диапазон давления: 100...3880 Па

Эксплуатация

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды:
- от -40 до +60°C (стандартно)
- − от -40 до +300°C (с охлаждающим диском)
- от -40 до +450°C (специальное исполнение)



Конструкция

Вентиляторы ВИР800 имеют цельносварной стальной корпус, рабочее колесо левого или правого вращения с загнутыми назад лопатками специальной формы, обеспечивающими высокий КПД и низкий шум.

Рабочее колесо статически и динамически отбалансировано.

Спиральный корпус - поворотный.


Вентиляторы могут быть изготовлены по 1-ой конструктивной схеме (с прямым приводом от двигателя), по 3-ей конструктивной схеме (с приводом через промежуточный вал с муфтой) или 5-ой схеме (с приводом через ременную передачу).

По отдельному запросу возможна комплектация вентиляторов дополнительными опциями. Например, смотровые лючки, дренаж улитки, тепло-шумоизолирующий корпус, направляющий аппарат на входе, гибкие вставки на входе и выходе, виброизоляторы, применение специальных сталей, покрытий и покраски, частотный преобразователь, устройство плавного пуска (софтстартер) и т.д.

■ среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 🖪 2 MM/c.



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВИР800




Исполнение №1 (прямой привод)

Тип		Macca	Момент инерции	Габаритные размеры вентилятора									Входной фланец					
Вентилятора	Двигателя	КГ	ΚΓ*M ²	Α	В	С	D	E	F	G	Н	H ₁	H ₂	d	d ₁	d ₂	n°	Ø
ВИР800 №2,5	71 B2	33	0.145	94	435	441	195	526	149	96	315	195	315	255	292	325	8	10
ВИР800 №2,8	80 B2	43	0.195	105	450	477	200	610	172	105	375	200	375	285	332	365	8	10
ВИР800 №3.15	90 L2	52	0.32	117	539	527	225	658	196	117	400	225	400	320	366	400	8	10
	63 B4	42			454													
ВИР800 №3,55	100 LA2 71 B4	80 65	0.52	130	636 506	600	255	740	216	131	450	255	450	360	405	440	8	10
	112 M2	95			668													
ВИР800 №4	132 SA2	108	1.1	147	730	655	285	815	245	147	500	285	500	405	448	485	8	10
BVII 000 14-4	80 A4	75	1.1	1-17	558	055	203	015	243	147	300	205	300	403	440	403	6	
	132 SB2	124			764													
DIADOGO NI: 4 E	160 MA2	160	1.0	460	900	725	220	045	275	465	560	220		455	407	-2-		40
ВИР800 №4,5	80 B4	89	1.9	163	592	735	320	915	275	165	560	320	560	455	497	535	8	10
	90 S4	94			632													
	160 MB2	187			939		360	1000				360	600	505	551			
	160 L2	196	3.1	183	939	832			303	185	600							
ВИР800 №5	90 L4	123			671											585	8	10
	100 LA4	129			741													
	80 A6 80 B6	115 116			631 631													
	100 LB4	141	5.5		797		400	1126		206		400						10
ВИР800 №5,6	112 M4	146		205	797	1			332		670							
	90 S6	131			727	940							670	565	629	665	16	
	90 L6	133			727													
	132 SA4	190	8.7	230	908	1052	450	1260	373	231	750	450 7			698	735	16	12
ВИР800 №6,3	132 MA4	204			908								750	635				
ס,סבוו סטסוושם	100 LA6	173			846		450						/50	033				
	112 M6	179			846													
	160 M4	315	15.5	257	1105	1160				256	850	500	850	715	775	815	16	
ВИР800 №7,1	160 L4	326			1105		500	1416	427									12
	132 SA6 132 MA6	276 286			969 969													
	180 M4	402			1187													
	180 L4	418		287	1262													
ВИР800 №8	132 MB6	330	27		1051	1312	12 560	1591	478	3 287	950	560	950	805	861	905	16	12
	160 M6	368			1187													
	225 S4	630			1408													
ВИР800 №9	225 M4	650	43	322	1408	1470	630	1780	538	319	850	630	1060	905	958	1005	16	12
פייוו ססס וועט	160 L6	500	43	JZZ	1256	1470	030	1/60	230	פוכ	630	030	1000	505	330	1005	10	12
	180 L6	499			1331													
	250 M4	832			1505													
ВИР800 №10	280 S4	941	78	360	1635	1656	6 710	1993	607	358	950	710	1180	1007	1067	1107	24	12
	200 LA6 200 LB6	697 716			1428 1428												2.	
ВИР800 №11,2	200 LB6	1071			1590													
	250 M6	121	134	404	1590	1854	800	2222	684	401	1060	800	1320	1130	1200	1250	24	12
	280 M6	1475			1818													
ВИР800 №12,5	315 S6	1596	238	452	1818	2084	900	2517	770	449	1190	900	1500	1260	1337	1380	24	12
ВИР800 №14	315 MA6	2038	379	507	2099	2295	1000	2816	854	504	1320	100	1700	1420	1491	1540	32	12
BVIFOUU INE 14	315 MB6	2094	3/9	307	2099	2233	1000	2010	034	304	1320	100	1700	1420	1491	1540	32	12


^{*}Указана суммарная масса вентилятора и двигателя





Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВИР800





Для вентиляторов №9-14












Выходной фланец						Крепление основания																																	
а	b	a ₁	b ₁	a ₂	b ₂	n ₁ xp	n ₂ xp	n°	Ø	- I	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	Ø																
258	185	292	219	328	255	1x112	2x112	10	12	121	203	225	-	180	-	-	-	45	14	-	-	-	10																
288	205	332	249	368	285	1x125	2x125	10	12	121 133	203	225 260	-	180 205	-	-	-	45 55	14 17	-	-	-	10 10																
322	229	366	273	402	309	1x125	2x125	10	12	86	184	206	-	145	-	-	-	45	14	-	-	-	10																
261	256	405	200	4.41	226	1125	2,425	10	12	197			250				30	23		_		12																	
361	256	405	300	441	336	1x125	2x125	10	12	121	203	225	,	180	-	-	,	45	14	-	,	-	10																
404 288										197	289	324		250				30	23				12																
	288	448	332	484	368	2x125	3x125	14	12	237 121	337 203	372 225	-	300 180	-	-	-	40 45	23 14	-	-	-	12 10																
										237	337	372		300				40	23				12																
450	222	407	255		400	2 425	2 425		43	337	395	440		415				50	28				14																
453	322	497	366	533	402	2x125	3x125	14	12	121	203	225	-	180	-	-	-	45	14	-	-	-	10																
										133	234	260		205				55	17				10																
										337	395	440		415				50	28				14																
			551 405							337 133	395 234	440 260		415 205				50 55	28 17				14 10																
507	361	551		405	587	441	2x125	3x125	14	12	197	289	324	-	250	-	-	-	30	23	-	-	-	12															
											121	203	225		180				45 14					10															
										121	203	225		180				45	14				10																
																197	289	324		250					23	468		711	12										
569 404	629	464	669	504	2x160	3x160) 14	14	197	289	324	692	250	408	53	632	_	23	468	23	711	12																	
										133 133	234 234	260 260		205 205					17 17	493 493		666 666	10 10																
										237	337	372		300					17	527		810	10																
(20	452	698	513	738	553	2,,100	2,,100	3x160	2,,100	14	14	237	337	372	762	300	457	53	702		23	527	23	810	12														
038	638 453		513		/38	223	2x160		00 14	14	197	289	324	762	250	457	33	702	-	23	517	23	760	12															
										197	289	324		250						517		760																	
		775																				316 316				418 418								988 988					
715	507		75 567	815 6	607	2x160	4x160	16	14	201	772	826	832	303	510	60	772	-	39	606	27	873	20																
																											201				303								873
										361				463								1095																	
801	569	871	639	921	689	2x200	3x200	14	14	361	862	926	932	463	572	60	862	_	39	668	27	1095	20																
001	303	0,,	055	32.	005	LALOG	SALOO			201	002	320	332	303	3,2		002		33			935	. 20																
										316 441				418 540								1050 1258																	
										441				540								1258																	
898	638	968	708	10418	758	3x200	4x200	18	14	316	962	1026	1145	415	638	80	962	-	39	731	47	1133	20																
										361				460								1178																	
									500				600								1415																		
1007	715	1077	785	1127	835	3x200	4x200	18	14	590 400	1056	1128	1255	690 500	715	100	1056	-	45	803	67	1505 1315	20																
												400				500								1315															
										415				540								1441																	
1130	801	1210	881	1270	941	3x200	5x200	20	18	475	1178	1268	1400	600	801	100	1178	-	45	926	55	1501	24																
1267	898	1347	978	1407	1038	4x200	6x200	24	18	565	1310	1400	1530	690	898	100	1310	-	45	1023	55	1688	24																
1207	050	1547	570	1407	1050	+1200	JA200	24	10	675	1510	1400	1550	800	050	100	1510		45	1023	- 55	1798	24																
1421	1007	1501	1087	1561	1147	4x200	6x200	24	18	645 645	1450	1560	1690	800 800	1007	130	1450	-	55	1152	85	1937	24																
										045				800																									

255

ВИР800-2,5

Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin




441


Qv, m3/s - расход воздуха, м3/сек; Qv, m3/h - расход воздуха, м3/час; c2, m/s - скорость воздуха на выходе, м/сек; Pd, Pa - динамическое давление вентилятора, Па;

Pd, kgf/м2 - динамическое давление вентилятора, мм H2O.

ВИР800-2,8

Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin






Qv, m3/s - расход воздуха, м3/сек; Qv, m3/h - расход воздуха, м3/час;

c2, m/s - скорость воздуха на выходе, м/сек;


сс, пт/ s - скороств воздуха на выходе, м/ сек, Pd, Pa - динамическое давление вентилятора, Па; Pd, kgf/м2 - динамическое давление вентилятора, мм H2O.



ВИР800-3,15



Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin




Qv, m3/s - расход воздуха, м3/сек; Qv, m3/h - расход воздуха, м3/час;


c2, m/s - скорость воздуха на выходе, м/сек; Pd, Pa - динамическое давление вентилятора, Па;

Pd, kgf/м2 - динамическое давление вентилятора, мм H2O.

ВИР800-3,55



Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin



Qv, m3/s - расход воздуха, м3/сек; Qv, m3/h - расход воздуха, м3/час;


c2, m/s - скорость воздуха на выходе, м/сек;


Рd, Ра - динамическое давление вентилятора, Па;

Pd, kgf/м2 - динамическое давление вентилятора, мм H2O.



Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin






Масса вентилятора - 85 кг $PD^2 = GD^2 = 1,1 \, \text{кг*} \text{м}^2$


Максимальная скорость вращения:


Knacc 1 Knacc 2 Knacc 3 <100°C = 2480 3150 4000 100.200°C = 2250 2800 3550 200.300°C =2000 2480 3170



ВИР800-4,5

Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin





320

∖RD


/LG

Масса вентилятора - 100 кг $PD^2 = GD^2 = 1,9 \text{ } \text{кг*m}^2$

Максимальная скорость вращения:

	Класс 1	Класс 2	Класс
<100°C =	2200	2800	3500
100200°C	= 2000	2500	3150
200300°C	=1780	2250	2800






ВИР800-5,6

/LG

670

400



Класс 2

2250

2000

1800

Класс 1

1850

<100°C =

100..200°C = 1600

200..300°C =1400

Класс 3


2800 2500




6 0 0

ВИР800-6,3

Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin






Масса вентилятора - 230 кг $PD^2 = GD^2 = 8,7 \ \kappa r^* m^2$


Максимальная скорость вращения:


| Knacc 1 | Knacc 2 | Knacc 3 | Knacc 3 | C100°C = 1500 | 2000 | 2500 | 100..200°C = 1390 | 1800 | 2270 | 200..300°C = 1250 | 1600 | 2000 |




ВИР800-7,1

Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin







Масса вентилятора - 280 кг $PD^2 = GD^2 = 15,5 \text{ кг*м}^2$

Максимальная скорость вращения


 Knacc 1
 Knacc 2
 Knacc 2
 Knacc 2

 <100°C =</td>
 2480
 3150
 4000


 100.200°C = 2250
 2800
 3550


 200.300°C = 2000
 2480
 3170





ВИР800-9






	Класс 1	Класс 2	Класс 3
<100°C =	1130	1400	1810
100200°C =	= 1000	1250	1600
200300°C	= 910	1120	1400




Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin






Максимальная скорость вращения:

| Knacc 1 | Knacc 2 | Knacc 3 | Knac



ВИР800-11,2


Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin



Масса вентилятора - 870 кг $PD^2 = GD^2 = 134,0 \text{ кг}^*\text{м}^2$

Максимальная скорость вращения:

| Knacc 1 | Knacc 2 | Knacc 3 | Knac




800

/LG




ВИР800-12,5



ВИР800-14

1320



200..300°C =560

700



1900

1120

1500

ВИР800-16

100..200°C = 550 200..300°C = 500 900

800

620

Полное давление вентилятора Ptotal = Pstat + Pdin

